

06 / 09 Sonrası Satılan Leon, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo ve Yeni Ibiza



Telefon	Telefon Rehberi Download (telefon)	Telefon Rehberi Download (SIM)	Çağrı Listesi Oluşumu	Minimum Software
BlackBerry 8100	evet	hayır	evet	V4.2.1.108
Apple iPhone	evet	hayır	evet	V2.2 (5G77) Modelo MB489CZ FW: 02.28.00
HTC TyTN II Touch Diamond 2	evet evet	evet evet	evet evet	windows mobile 6.1
LG KF510 KP500 KU990 PRADA	hayır hayır hayır hayır	evet hayır hayır hayır	evet hayır hayır hayır	- -
Motorola RAZR (V8) U9	hayır hayır	hayır evet	hayır hayır	R601_G_80.44.2BR R6632_G_81.11.29R
Nokia 6120 6210s-1 6233 6260 6288 6555 6810 7710 8600 luna E51 N73 N81 N91 N95 N96	hayır evet evet hayır evet hayır evet hayır evet hayır hayır evet evet evet evet	hayır hayır evet hayır evet evet hayır hayır evet hayır hayır evet evet evet evet	hayır evet evet hayır evet evet hayır hayır evet hayır hayır evet evet evet evet	V03.70 s60 3ª edicion 3.04 V06.43 V03.31 3.30 v04.00 RM-164 100.34.20 (S60 3ª) V03.0704.1.0.1 V10.0.053 1.00.028.01 V15.0.015 R2AA008
Samsung E840 GT- S5230 J600 X550 SGH M610	evet hayır evet hayır hayır	evet hayır evet hayır evet	evet hayır hayır hayır evet	E840XWGE5 S 5230XXIDB X550XCGE3
Sony Ericsson C902 K610i P910 S500i S700i W580i	evet evet hayır evet evet evet	evet hayır hayır hayır evet hayır	evet evet hayır evet evet evet	R3DA028 R1GB001 R1GB001 R8BE001 R8BE001

W800i	evet	evet	evet	R1L002
W880i	evet	hayır	evet	
W900i	evet	evet	evet	R5AF001
W910i	evet	evet	evet	R1CA029
XPERIA	evet	evet	evet	R2AA008
Z530i	evet	evet	evet	R6DA002
Z520i	evet	evet	evet	R3C035
Z610i	evet	hayır	evet	R1JG001

Dikkat: Eski versiyon yazılımların kullanılması bazı aksaklıklara neden olabilir. Yazılım güncellemesi için lütfen telefon firmanızın üreticisi ile temasa geçiniz. Listedeki versiyonu ya da yeni bir versiyonu isteyiniz.

Bazı Nokia noktaları uyumluluğu Nokia websitesinden indirilen yazılımla sağlayabilmektedir.

Listede üreticiden kaynaklanan kısıtlamalar yansıtılmamaktadır

Bazı telefon markaları handsfree modunda çalışırken ayarlanmış melodi telefon çaldığında hoparlörden duyulmaktadır. Telefonunuzun sessiz modda olmadığından veya titreşim modunda olduğundan emin olunuz.

Son güncelleme: Temmuz 2009

06 / 09 Öncesi Satılan Leon, Altea, Altea XL, Altea Freetrack ve Toledo



Telefon	Telefon Rehberi Download (telefon)	Telefon Rehberi Download (SIM)	Çağrı Listesi Oluşumu	Minimum Software
BlackBerry				
8100	evet	hayır	evet	V4.2.1.108
Bold 9000	evet	hayır	evet	-
Apple				
iPhone	evet	hayır	evet	V2.2 (5G77) Modelo MB489CZ FW: 02.28.00
HTC				
Touch Cruise	evet	evet	evet	
Touch Diamond 2	hayır	evet	evet	
LG				
KF510	hayır	hayır	hayır	-
KE970	hayır	hayır	hayır	-
KG800	hayır	hayır	hayır	-
KP500	hayır	hayır	hayır	-
KU250	hayır	hayır	hayır	KU250_V10a
KU990	hayır	hayır	hayır	-
PRADA	hayır	hayır	hayır	-
Motorola				
RAZR (V8)	hayır	evet	hayır	R601_G_80.44.2BR
RAZR2 (V8)	evet	hayır	hayır	
U9	hayır	evet	hayır	R6632_G_81.11.29R
V80		evet	evet	
Nokia				
6021		evet	evet	
6085	evet	evet	evet	
6110	hayır	hayır	hayır	V03.58
6120	hayır	hayır	hayır	V03.70
6131	evet	evet	evet	V03.70 RM-115
6230		evet	evet	5.24
6230i		evet	-	3.40
6260		hayır	hayır	3.04
6288	evet	evet	evet	V06.43
6300	evet	evet	evet	V05.00 RM217
6303	evet	evet	evet	V06.40 RM-443
6310		evet	hayır	5.01
6310i		evet	-	5.51/5.52/7.00
6500s-1	evet	evet	evet	V04.84
6555	evet	evet	evet	V03.31
6600		hayır	hayır	4.09.1
6630		hayır	hayır	3.45.7
6650		hayır	-	
6670		hayır	hayır	
6810		evet	-	3.30
6820		evet	evet	3.70
7280		evet	evet	
7370	evet			3.56
7380	evet			3.80
7600		evet	-	3.01

	7610		evet	hayır	
	7710		hayır	hayır	
	8600 luna	evet	evet	evet	
	8910i		evet	-	3.01
	9300		hayır	-	
	9500		hayır	hayır	
	E51	hayır	hayır	hayır	100.34.20 (S60 3 ^a)
	E60	hayır	hayır	hayır	1.0610.02.15
	E61i	hayır	hayır	hayır	(S60)
	E65	hayır	hayır	hayır	1.0633.18.01 (S60)
	N70	hayır	hayır	hayır	
	N73	hayır	hayır	hayır	V03.0704.1.0.1
	N81	hayır	hayır	hayır	V10.0.053
	N90	evet ¹	hayır	hayır	
	N91	hayır	hayır	hayır	1.00.028.01
	N95	hayır	hayır	hayır	V15.0.015
Panasonic					
	X70		hayır	hayır	A31
Samsung					
	E720		evet	hayır	
	E840	evet	evet	hayır	E840XWGE5
	GT- S5230	hayır	hayır	hayır	S 5230XXIDB
	J600	evet	evet	hayır	
	J700	evet	evet	evet	J700XCHF1
	M610	evet	evet	evet	
	X550	hayır	hayır	hayır	X550XCGE3
Sendo					
	SNDX00	hayır	hayır	hayır	X 1.39.2.2
Sharp					
	GX17	hayır	hayır	hayır	A47-011-0084
	GX25		hayır	hayır	
	GX29	hayır	hayır	hayır	A02-012-0024
	GX30i		hayır	-	hayır GX30 !
	TM200		hayır	-	
Siemens					
	S55		evet	evet	
	S65		evet	evet	41/48/50
	SK65		evet	-	47/48/50
	SL75	evet	evet	evet	17
	SP65		evet	-	47/48/50
	SX1		hayır	hayır	
Sony Ericsson					
	C902	evet	evet	evet	R3DA028
	K610i	evet	hayır	evet	
	P910		hayır	-	R4x
	P910i		hayır	hayır	R4C001
	S500i	hayır	evet	evet	
	S700i		evet	evet	
	T610		evet	evet	R3A
	T630		evet	evet	R4E y R6C
	W580i	hayır	evet	evet	R8BE001
	W800i	evet	evet	evet	R1L002
	W880i	evet	evet	evet	
	W900i	evet	evet	evet	R5AF001
	W910i	evet	evet	hayır	

	XPERIA Z530i Z610i	evet evet evet	evet evet evet	evet evet evet	Id SW: 1213-6440, version: R2AA008
TSM	TSM520	hayır			4.21.1088

Dikkat: Eski versiyon yazılımların kullanılması bazı aksaklıklara neden olabilir. Yazılım güncellemesi için lütfen telefon firmanızın üreticisi ile temasa geçiniz. Listedeki versiyonu ya da yeni bir versiyonu isteyiniz.

Bazı Nokia noktaları uyumluluğu Nokia websitesinden indirilen yazılımla sağlayabilmektedir.

Listede üreticiden kaynaklanan kısıtlamalar yansıtılmamaktadır

Bazı telefon markaları handsfree modunda çalışırken ayarlanmış melodi telefon çaldığında hoparlörden duyulmaktadır. Telefonunuzun sessiz modda olmadığından veya titreşim modunda olduğundan emin olunuz.

Son güncelleme: Temmuz 2009